

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГА ХОЛОД ИНЖИНИРИНГ»
445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 52
тел./факс (8482) 69-41-13, E-mail: pck@volga-cold.com | www.volga-cold.com,

сервис-партнёр и розничный магазин

авторизованный сервис центр



11 января 2021г.

Приложение №2

Прейскурант на диагностику винтовых компрессоров «BITZER», (руб. с НДС)

Серия компрессора	HS				HSCC		CS(H/W)			
	53	64	74	85	64	74	65	75	85	95
Диагностика	6 400	6 600	7 000	8 100	7 800	8 300	10 300	12 000	13 100	17 300
Оформление акта	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
Всего	7 900	8 100	8 500	9 600	9 400	9 900	12 300	14 000	15 100	19 300

Диагностика:

- Проверка электродвигателя;
- Кислотный тест масла;
- Разборка корпусных деталей;
- Демонтаж системы маслоотделения;
- Демонтаж статора и ротора;
- Демонтаж сальника (при надобности);
- Измерение осевого перемещения (при надобности).

Оформление акта:

- Акт результатов диагностики;
- Фото;
- Составление сметы на ремонт компрессора.

Прейскурант на ремонт винтовых компрессоров «BITZER» (руб. с НДС)

Серия компрессора	HS				HSCC		CS(H/W)			
	53	64	74	85	64	74	65	75	85	95
Стоимость	19 900	20 200	22 000	30 800	24 800	25 000	35 200	38 500	44 000	56 000

Ремонт:

Демонтаж: подшипников, уплотнений (фланец нагнетания и корпус), винтовой пары,

Очистка: механическая очистка корпуса и корпусных деталей, химическая очистка корпуса и корпусных деталей, очистка масляных каналов, очистка винтовой пары,

Монтаж: подшипников, уплотнений (фланец нагнетания и корпус), винтовой пары, фланца нагнетания, масляной системы, сальника (при надобности), статора и ротора, сборка корпусных деталей и опций, ,

Наладочные работы:

регулировка осевого перемещения, проверка на плотность, обкатка на холостом ходу, вакуумирование, заправка маслом (комплектация необходимым количеством масла), заправка избыточным давлением азота (при наличии запорных вентилей).

- Стоимость ремонта указана без стоимости запасных частей и материалов (по прайсу);
- Время проведения ремонта компрессора 1-3 рабочих дня при наличии на складе запчастей;
- Гарантия на выполненные работы – 6 месяцев.
- В случае отказа от ремонта, компрессор хранится на складе компании «Волга-Холод» не более 10-ти суток.
- Диагностика и ремонт производятся только при оформлении гарантийного письма-заявки.
- При покупке нового компрессора взамен неисправного в компании Волга-Холод, его стоимость уменьшается на стоимость проведённой диагностики.

Прейскурант на выкуп не ремонтпригодных винтовых компрессоров «BITZER», (руб. с НДС)

Серия компрессора	HS				HSCC		CS(H/W)			
	53	64	74	85	64	74	65	75	85	95
Стоимость	1 500	2 500	3 500	6 000	2 500	3 500	3 500	6 000	10 000	15 000